

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Орган по сертификации «Инжтехлифт»**

Аттестат аккредитации испытательного центра №РОСС RU.0001.21ПХ67, выдан 27.11.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.  
109428, г. Москва, пр-т Рязанский, д.45, корп.1, Тел./ Факс: (499) 171-09-80, E-mail: [os-ingtehlift@mail.ru](mailto:os-ingtehlift@mail.ru), сайт: [www.инжтехлифт.рф](http://www.инжтехлифт.рф)

**Акт  
технического освидетельствования лифта**

г. Кабаровск

« 30 » 11 2016 г.

Мною, специалистом Симоновым С.А.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО Кабминсервис г. Итум. Симон Н.  
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта Теле совет Гамнова ТВ

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег.) зав N 57077

Адрес установки: пер Достучиков - 3

**Результаты технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
1	<u>Отсутствует ограждение на крыше кабины лифта</u>	<u>ГОСТ 53780</u>
2	<u>Отсутствует ограждение вращающихся частей огражденная скважина</u>	<u>ГОСТ 53780</u>

